

Län:	Dalarna
Datum:	2014 02 19
Utfört av:	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

Undersökt Byggnadsdel	Kommentar:	
Långhus	X	En sprättäljd taktrobräda återanvänd i norra takfallet, ca 15 meter in från väster.

Trobräddor	Kommentar:	
Huggna	X	En sprättäljd taktrobräda med tre rader av huggspår.
Kanter		Huggna, fasade.
Övrigt:		Rester efter bemålning, grå och rosa färgskiftningar.

Tolkning:	Endast en sprättäljd bräda hittades i undertaket. Den härrör sannolikt från en äldre kyrka. Övriga konstruktionsdelar är uppförda under 1700-talet. Enligt kyrkokaraktäristiken har den första kyrkan på platsen troligen uppförts på 1300-talet. Nuvarande kyrka byggdes upp mellan 1761 och 1767 och material från den gamla kyrkan återanvändes (Darphin J-P, 2005. Kulturhistorisk karakterisering av kyrkor, Åhls kyrka).
------------------	--