

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Ehlin, Ingemar, ”Sten Hummel Gumaelius-traditionalist och förnyare”, i *Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala*, Uppsala 2002.

Norrman, Ragnar, Informationsblad: ”Eriksbergskyrkan, den vita kyrkan vid stadsskogen”, 2005.

Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län, Uppsala 1997. (VV)

Upplandsmuseets arkiv. Fotografier och handlingar i topografiska arkivet. (UM)

Kyrkvaktmästare Bo Levin, muntliga uppgifter om byggnaden.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1954	Arkitekten Sten Hummel Gumaelius deltog i en arkitekttävling om typritningar för småkyrkor. Hans tävlingsförslag förverkligades senare i Eriksbergskyrkan.	Ehlin, s 174
1960	Kyrkan invigdes den 23 oktober av ärkebiskop Gunnar Hultgren. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt SAR Sten Hummel Gumaelius. Byggnadsentreprenör var byggnadsfirman David Roos, Uppsala. Konstnärlig utsmyckning av Anna Lisa Odelqvist på Libraria (reliefbroderade kläden på predikstolen och altarbrun), Jan Brazda (altarfönster av målat glas), Ingrid Atterberg på Uppsala Ekeby (piscina i keramik).	Norrman
1961-62	Orgeln tillverkades av Åkerman och Lund.	VV s 66
1988	Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Uppsala län föreslog skydd enligt Kulturminneslagen för Eriksbergskyrkan pga kyrkans kulturhistoriska värde. Kyrkan erhöll sedan skydd enligt Kulturminneslagens bestämmelser.	UM
1992	Konservator Rune Hammarling upprättade förslag till invändig rengöring av kyrkorummets väggar och tak mm.	UM
1995	Ombyggnad av ventilation i församlingshemsdelen. Ventilationsgaller sätts in i fasad mot söder och väster.	UM
2000	Det obehandlade trätaget i kyrkorummet laserades i vitt. Knäfallet framför altaret byggdes om och gjordes delbart. Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till åtgärden den 29 augusti 2000.	UM
2003	Utvändig ommålning av fasaderna gjordes med KC-färg lika tidigare kulör. Även takplåten målades.	UM
2003	Brandlarm installerades i kyrka och församlingshem. Innergården gjordes om och markplattorna av cement byttes ut mot ett trädäck.	UM Bo Levin
2005	Åtgärder mot fukt i kryppgrunden under församlingshemmet utfördes. Ventilationsgaller monterades i grundmuren.	UM