

Utdrag ur

GOTSKA SANDÖNS KAPELL GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2011

Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Gotska Sandöns kapell har kyrkan och kyrkogården besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningssprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

Kyrkobyggnad	Arkitekt Jan Utas
Elinstallationer och åskskydd	(Elingenjör Peter Ström)
Kyrkogårdsmur	Arkitekt Jan Utas
Kyrkogård	Arkitekt Jan Utas
Växtlighet på kyrkogården	Antikvarie Eva Selin
Kalkmålningar	Ej utsedd
Stenarbeten	Ej utsedd
Inventarier av trä	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av metall	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av sten	Antikvarie Rebecka Svensson
Textilier	(Textilkonsultfirma Lotine)
Kyrkklocka/-or	(Ing. Ingvar Rohr)
Övriga inventarier	Antikvarie Rebecka Svensson

Källförteckning

Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby

Handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.

Inventering av inventarierna i Gotska Sandöns kapell 2005-08, utförd av Birgitta Lerberg m.fl. (innehåller även en byggnadshistorik).

Pärm med fotografier som finns i museet, Naturrum på Gotska Sandön (pärmen verkar uppdateras varefter nya uppgifter kommer in).

Tryckta källor

Gotska Sandön En tvärfacklig beskrivning, 2007.

Illerstad, L., Nya svenska kyrkor, D. 2: Götaland, 1993.

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringningssteder, 1985.

Sveriges Kyrkor, Gotland band II, 1935.

Händelselista

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
1845	Kyrkogården invigdes, den användes dock tidigare	Muntl.

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
	(kyrkogården sköttes en tid av Madame Söderlund).	
1893	Kapellet uppfördes genom lotsstyrelsens försorg. Byggnaden inrymde kyrkrum, skolsal med kojor för skeppsbrutna. Uppfördes enligt uppgifter på Sandön 1894 ”i norsk stil (stavkyrka)”.	SvK, GS F
1934	Kapellet brann ned till grunden, endast klockan räddades. Brandorsaken är okänd men troligen berodde det på bristfälliga rökgångar i skorstenen.	SvK, GS
1948	Skrev sjökaptan Hans Hansson en artikel i Svenska Dagbladet med förslag till insamling till ett nytt kapell. Den lästes av fru Karin Ekenberg som berördes och bekostade kapellets uppförande.	GS
1950	Kapellet invigdes, klockstapeln skänktes av entreprenörerna som byggde kapellet.	GS
	Fjällpanel på långhusets V gavelröste.	F
	Klockan skänktes vid kapellets invigning av lotsverket (göts 1925 av K. G. Bergholtz, Stockholm. Användes som mistsignalklocka i en klockboj).	GKR
1954	Draperi hänger framför korets absid.	F
1959	Spåntak.	F
1960	Spåntaket ansågs i dåligt skick.	GF
1977	Anticimex sprutade byggnaden mot husbock.	GF
1993	Fjällpanelen på långhusets V gavelröste är borttaget, bänkarna var vitmålade, absiddraperiet finns ännu kvar.	NK
2000	Takryttaren ritad av Birger Andersson invigdes.	GF

Förkortningar:

ATA	Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.
GF	Gotlands fornsals arkiv
GKR	Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.
GS	Gotska Sandön En tvärfacklig beskrivning, 2007.
F	Pärm med fotografier som finns i museet, Naturrum på Gotska Sandön (pärmens verkar uppdateras varefter nya uppgifter kommer in).
Inskr.	inskrift i kyrkan
kh	kyrkoherde
Muntl.	Muntlig uppgift från församlingen.
NK	Illerstad, L., Nya svenska kyrkor D. 2, Götaland, 1993.
o.	omkring
s.	sent
SHM	Statens Historiska Museum
SvK	Sveriges Kyrkor, Gotland bd II, 1935.
t.	tidigt.