

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

ATA, Hälsingland, Rogsta sn, Kuggörarnas kapell

Länsmuseet Gävleborg, topografiskt arkiv

Länsmuseet Gävleborg, ärendearkiv

Blomberg, Björn. *Utflyktsguide för Hornslandet. Kronopark med skogsbruk och friluftsliv*. Domänverket. Hudiksvall 1977.

Kilström, Bengt Ingmar. *Fiskarkapellen i Hudiksvalls skärgård*. Ingår i serien Hälsinglands kyrkor XX. Uppsala 1972.

Åslund, Lars-Erik. Kapellvärd och fiskare vid Kuggörarna, Muntliga uppgifter, september 2005.

Åslund, Erik. F.d. kapellvärd och fiskare vid Kuggörarna. (Far till Lars-Erik Åslund). Muntliga uppgifter, september 2005.

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1767	Kuggörarnas fiskeläge omnämns för första gången i staden Hudiksvalls handlingar.	Kilström, B. I. 1972.
1776	Fiskarna på Kuggörarna begär hos Magistraten i Hudiksvall att få bygga ett eget kapell på Kuggörarna.	Kilström, B. I. 1972.
1777	Uppsala domkapitel ger sitt tillstånd till uppförande av ett kapell och bygget påbörjas. Kapellet uppförs med en timmerstomme samt sadeltak.	Kilström, B. I. 1972.
1778	Kapellet står färdigt med bl. a. altarpredikstol och slutna bänkinredning.	Kilström, B. I. 1972.
1780	Två av kapellets tre vindflöjlar tillkommer.	Kilström, B. I. 1972.
1781	Kapellets klocka gjuts av klockgjutare Hillström i Gävle.	Kilström, B. I. 1972.
1786	Enligt en anteckning på altarets baksida utförs målningsarbeten vid kapellet den 16 augusti detta år av en person med signatur E. A-son. Om detta avser målningen av altaruppsatsen eller andra in- eller utvändiga målningsarbeten är ej känt.	Anteckning på altarets baksida.
1829	Kapellets tak beläggs med taktegel. I ett inventarium från samma år omtalas att kapellet invändigt är ”Hvitimmat på väf” och utvändigt brädslaget och rödmålat. Byggnaden har två fönsterluftror på norra, östra och södra gaveln. På vardera sidan om mittgången finns nio bänkar. Klockstapeln som är belägen vid den norra delen av kapellets västra vägg består av två spiror med tvärliggare som bär upp en klocka av metall. På kyrktaket finns tre järnspiror med två flaggor och en tupp.	ATA
1841 (ev.)	Enligt en otydlig anteckning med rödkrita på väggen inuti den nuvarande skrubben i prästkammaren utförs ombyggnadsarbeten i denna byggnad.	Anteckning på väggen i prästkammaren

1912	Första flaggstången reses intill kapellet.	Åslund, E. 2005.
1952	Den första flaggstången fälls.	Åslund, E. 2005.
1977-1978	Renovering av kapellet efter ett förslag av arkitekt Sören Thurell, Hudiksvall. Renoveringen omfattar byte av skadad utvändig panel. Borttagning av invändig papp och taklister och uppsättande av spånplattor, taklister och väv på väggarna. Innertakets vita limfärg, som har flagnat kraftigt, skrapas ned. Utvändig målning av panel, vindskivor, fönster och ytterdörr samt omtjärning av klockstapel. Invändig målning av bl.a. väv på väggar, altarskiva och takåsar samt bättringsmålning av snickerier. Inläggning av lös gångmatta i kapellet. Upprustning sker även av prästkammaren, bl.a. läggs linoleummatta in i denna byggnad.	ATA/ Åslund, E. 2005.
1998	Länsstyrelsen ger församlingen tillstånd att anlägga gångvägar och terrasser av trätrall i anslutning till Kuggörarnas kapell och prästkammare.	ATA
2002	Kapellet drabbas av stöld och ett antal äldre ljusstakar och lampetter försvinner.	Åslund, E.