

Län:	Örebro län
Datum:	2014 02 03
Utfört av:	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

Undersökt Byggnadsdel	Beskrivning:	
Långhus	X	Ett spröttäljt stödben, sjätte från väster i södra sidan. 5x6 tum och 1,6 m hög. Delar av medeltida taktro bevarad. Återanvänt som strävor mellan sneda och raka stödben. Flertalet sitter i taklagets södra sida.
Vapenhus		
Kor	X	Se långhus
Sakristia		
Torn	X	Undersökt efter eventuella återanvända delar. I våningen under den övre tegelmurade påbyggnaden finns kapade stickbjälkar mellan dubbelt ramverk, eventuellt till en tidigare tornhuv. Fasningar förekommer i ramverksbjälkar. Skillnad i murverket uppträder vid ramverket. Strukna, slevdragna, fogar i nedre delen, ostruket över. Bearbetad sten murad i raka skift nertill. Upp till mer oregelunden natursten och enstaka inslag av tegel som skolsten. Överlag mycket skolsten i övre delen medan mycket lite i nedre.
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:	Kastal intill kyrkan, inga medeltida virkesdelar.	

Skiss	Kommentar:	
	Nej	Inga medeltida takstolar, endast enstaka medeltida delar här och där.

Material	Kommentar:	
Furu	X	I tornet
Gran		
Ek		
Vankant	X	I tornet
Skarpkant		
Dimensioner:		
Årsringar	Virke i tornet är tätvuxet	
Kommentarer:	Vankant förekommer i delar i tornet, som kan vara från äldsta fasen, dendroprov möjligt.	

Ytbearbetning	Kommentar:	
Behuggningstyp:	Slätbilat. Ett spröttäljt stödben. I tornet är virket tvärbilat och slinhuget. Fasningar förekommer på ramverksdelar. Fasthugg och spår efter grovhuggning.	
Skave	X	I äldre taktrobräda återanvänd som sträva på norra sidan
Hyvlat		
Sågat	X	

Profilering		
Bemålning		

Hopfogning **Kommentar:**

Dymling	X	I tornet
Spik		
Utförande:		

Timmermärkning **Kommentar:**

Beskrivning:	Två jack finns i två sammansatta delar i tornet
--------------	---

Trobrädor **Kommentar:**

Huggna	X	
Kransågade		
Ramsågade	X	
Klingsågade		
Övrigt modernt maskinsågat		
Skarvning	Fasade	
Kanter	Huggna	
Dimensioner:		
Övrigt:	<p>Äldre trobrädor, 10 st, uppsatta som strävor i södra sidan. Två av dem är sprättäljda, 8 och 9 tum. 1,5 tum tjocka och ca 3, 20 m långa. En är huggen men av yngre ålder än de sprättäljda. Röd färgrest på en. Mycket spikhål på rad, efter takspån. De var fastspikade, ej dymlade. En av de få som sitter på norra sidan har yta behandlad med skave. Den är kortare än de andra.</p> <p>Trobrädor i tak är mellan 5 och 11 tum. Återanvända förekommer i nedre delen av södra takfallet.</p> <p>Över de sågade trobrädorna i nocken finns näver kvar.</p>	

Övriga fynd: En rest av fyrkantsbilad 5 tum bjälke påträffad vid takfoten, södra takfallet. Behuggningen liknar sprättäljning, men snedställd. Vid urtag för hopfogning sitter en kraftig smidd spik vars ena sida är platt.

Tolkning: Delar av tornkonstruktionen kan vara ursprunglig. De tre mittersta bjälkarna, ramverket och de kapade stickbjälkarna. Slinthuggning är en ålderdomlig teknik, förekomma grovt sett mellan 1400 och 1600-tal. Nedanför och över ramverksdelen förekommer sekundära konstruktionsdelar. T ex är bjälkar upplagda i fönsternischer.

Att tänka på inför Etapp 2:	Vankant förekommer i delar i tornet, som kan vara från äldsta fasen, dendroprov möjligt.
------------------------------------	--

