

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Asplund, Karl och Olsson, Martin, *Kyrkor i Väddö och Häverö skeppslag, Sveriges kyrkor*, vol. 75. Stockholm 1918.

Boëthius Ulf, *Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län*, Uddevalla 1980.

Gustavsson, Edvin, *Väddö socken II:I*, Tierp 1959.

Lindgren, Mereth, *Upplands kyrkor XI*, Strängnäs 1972.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Ärendearkivet

Riksantikvarieämbetet, Antikvariska- topografiska arkivet

Riksantikvarieämbetet, Bebyggelseregistret

Stockholms läns museum, Ärendearkivet

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1300-talet?	Medeltidskyrkan uppförs.	Upplands kyrkor XI
1719	Klockstapeln och prästgården eldhärjas av den ryska flottan.	Upplands kyrkor XI
1839	Ritningar till den nya kyrkan, utförda av konstruktören J. Hawerman ligger klara och godkända.	Upplands kyrkor XI
1840-42	Medeltida kyrkan rivs och Väddö nya kyrka uppförs efter Hawermans ritningar.	Upplands kyrkor XI
1852-54	Tornet uppförs.	Upplands kyrkor XI
1870-1879	Predikstolen tillverkas.	Upplands kyrkor XI
1872	Kyrkan brinner varpå endast murarna står kvar. Kyrkan återuppbyggs efter ritningar av arkitekten Frans Lindskog. Den nya kyrkan är arkitektoniskt bearbetad och något högre än tidigare. Från denna tid härstamma merparten av kyrkans inredning.	Upplands kyrkor XI
1926	Renovering under ledning av Årland Noréen. Altartavlan målas av Jerk Werkmäster. Vid renoveringen muras de båda sydfönstren på ömse sidor om altaret igen och kyrkan målas i grå stänkmarmorering. Konsolerna mellan tak och vägg huggs bort och taket utformas med kassetter. Bänkarna förses med nya gavlar. Uppvärmningen blir elektrisk. Vindfång byggs mellan vapenhuset och kyrkan. Nya dörrar i kyrkan. Nya fönsterbågar, tvåglasfönster, sätts in i fönstrens gamla karmar. Äldre inventarier konserveras.	Upplands kyrkor XI ATA
1936	Utvidgning av kyrkogården åt söder efter förslag från arkitekt Olof Hult.	ATA
1936	Koret utvidgas genom att de två främsta bänkarna tas bort. Bänkskärmen flyttas.	ATA
1938	Gravkapellet uppförs efter ritningar av Sten Dahlen.	ATA
1948	Orgelverket byggs om efter förslag upprättat av Åkerman och Lund.	ATA

	Orgelfasaden bibehålls oförändrad.	
1949-50	Dopfunten kompletteras med en ny cuppa efter förslag av Erik Fant.	ATA
1950(?)	Exteriör omputsning. Långhusets rusticerade hörnlister ersätts med släta hörnlister.	ATA
1951	Breddning av det norra grindparet. Vänstra stolpen flyttas 80 cm åt väster. De nya stolparna gjuts av betong och grindarna förlängs.	ATA
1954	Ljuskrona ovan dopfunten efter förslag från konstnären Knut Hallgren.	ATA
1966	Kyrkogården förses med ytterbelysning; stolpar med klarglasglob.	ATA
1968	Kororgel införskaffas.	ATA
1968-69	Interiör restaurering under ledning av Jörgen Fåk. Fönstren i korväggen öppnas på nytt. Kyrkan förses med nytt innertak samt golv av röd kalksten. Interiören målas i ljusa kulörer. Under läktaren anordnas utrymmen för brudkammare mm. 1700-tals pyramiderna restaureras och återställs i kyrkan. Ny värmeanläggning samt förstärkning av takstolarna?	Upplands kyrkor XI ATA
1974	Ändring av kyrkogårdsmuren. Nordöstra delen av bogårdsmuren kring kyrkan (ca 6,5 m) flyttas in.	Länsstyrelsens ärendearkiv
1983	Omläggning av yttertaket. Taket läggs om med koppar.	Länsstyrelsens ärendearkiv
1984	Minneslunden anläggs. Ekonomibygnad samt garage uppförs söder om minneslunden.	Länsstyrelsens ärendearkiv
1985	Elva askar fälls och nio lönnar planteras vid norra muren på gamla kyrkogården.	Länsstyrelsens ärendearkiv
1986	Kororgeln flyttas från kyrkorummets sydvästra hörn till en plats i sydvästra bänkkvarteren. Detta leder till att bänkfronten och de två första bänkarna kortas av.	ATA
1993	Nybyggnad av handikappramp och ombyggnad av trappa. Urnlund anläggs på kyrkogården. Gravkvarter som tidigare varit avsedda för kistbegravning, anordnas istället för urnbegravning.	Stockholms läns museums ärendearkiv
1996	Uppsättande av skyddsräcke på läktarbarriären.	Stockholms läns museums ärendearkiv
1999	Fasad- och takreovering. Upplagning av skador i den befintliga putsen samt avfärgning i befintlig kulör. Omläggning med kopparplåt på lanterninen, översyn och justering av diverse detaljer på långhusets tak, nytillverkning av gavelkors, utbyte av stuprör samt ommålning av plåtytor. Plåtbleck fästes in ovan granitsockeln som förhindrar vattnet att suga in i skarven mellan putsen och granitsockeln. Fasaderna grundas med Hydralisk kalkgrund, Optiroc. Stockningsbruk; Våt luftkalkbruk. Ytputs; Kalkspritputs Optiroc. Dräneringsarbeten genomförs kring kyrkan. Marken vid rullstolsrampen asfalteras och en parkeringsplats anläggs.	Stockholms läns museums ärendearkiv/ Länsstyrelsens ärendearkiv
2002	Uppsättning av tre gjutjärnskors på Väddö norra och södra kyrkogårdar. De ersätter tre kors i trä.	Länsstyrelsens ärendearkiv