

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Erichs, Malte och Wilcke-Lindqvist, Ingeborg, *Knutby kyrka, Sveriges kyrkor Uppland, Band III, häfte 3*. Stockholm 1953. (Svk)

Historiska museets hemsida: www.historiska.se/medeltidbild.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg: *Knutby kyrka. Upplands kyrkor 15*, fjärde upplagan reviderad av B. I. Kilström, Uppsala u. å. (UK)

Upplandsmuseet, handlingar i topografiska arkivet. (UM)

Länsstyrelsens arkiv (Lst)

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1250-1300	Knutby kyrka byggs i sin nuvarande storlek. Byggnadsmaterialet är gråsten med tegel i omfattningar och gavelrösten. Invändigt hade kyrkan ett tunnvalv av trä.	Sveriges kyrkor (Svk) s 277
1300-t	Sakristian och vapenhuset byggs	Upplands kyrkor 15 (UK) s 8
1400-t	Bogårdsmuren och stigluckorna är troligen byggda på 1400-talet.	UK s 4
1400-t	Kyrkan välvs. Västra porten muras igen liksom trefönstergruppen i östra gaveln. Målningarna i Knutby kyrka härstammar från två olika perioder. De äldre målningarna är från 1400-talet och är äldre än valven.	UK s 8 Svk s 288
ca 1500	De yngre målningarna i kyrkan dateras till perioden 1492-1514.	Svk s 289
1706-07	Predikstolen tillverkas för Knutby kyrka av bildhuggaren Joachim Lütkenchwager. Bänkinredningen tillverkas av Knutbysnickarna Per Classon i Glugga och Erich Ersson i Silkeskällan.	Svk s 324
1720-talet	Taklaget och takkonstruktionen förnyas. Troligen sänktes gavelröstena också.	Svk s 284
1745	Vid en större reparation murades den kraftiga strävpelaren mot östra gaveln. Samtidigt rappades och vitlimmades kyrkan. Fönstren mot norr höggs upp och de gamla fönstren gjordes om. En ny ingång togs upp i västra gavelmuren. Den sattes igen före 1838.	Svk s 278, s 282
1754	Läktaren utvidgas så att den sträcker sig över kyrkans västra del. En öppen spis muras i sakristian.	Svk s 326, s 287
1755	Vapenhuset försågs med en ny ytterdörr.	Svk s 287
1769	Altaret och altaruppsatsen tillkommer. Altaruppsatsen tillverkades av konstnären och bildhuggaren Lars Kingren. En ny altarring görs också. Det medeltida altarskåpet flyttades ut i vapenhuset.	Svk s 315 f
1804	Golv av kalksten lades in i kyrkan.	Svk s 282
1838	Läktaren förstoras och en ny orgel införskaffas. Orgeln byggdes av G. Andersson, Stockholm. Fasaden ritades av C. G. Blom-Carlsson.	Svk s 326

1872	Altarringen tillkommer detta år.	Svk s 316
1873	Fönstren förstoras genom att fönsterbröstningen sänks med en aln.	Svk s 278
1874	I koret anordnas barriärförsedda bänkar.	Svk s 342
1925	Stor restaurering av kyrkan genomfördes efter förslag av arkitekt Årland Noreen. De medeltida målningarna togs fram. Bänkarna breddades. Mittersta bänkkvarteret togs bort och en bred mittgång skapades. Äldre färgsättning på inredningen återskapades. Tegelgolv lades i mittgången och under läktaren. Värmeledning med lågtrycksånga anlades. Korbänkarna från 1874 togs bort. Predikstolen placerades på norra väggen och försågs med ny trappa. Altarskåpet flyttades från vapenhuset till sin plats vid södra långhusväggen. Altaruppsatsen försågs med en ny tavla.	Svk s 282ff
1952	Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till omgjutning av storklockan i klockstapeln.	UM
1954	Förslag till installation av elvärmeanläggning upprättat av Älvkarleby kraftverks distriktskontor i Uppsala. Byggnadsstyrelsen lämnar tillstånd för installationen.	UM
1965	Byggnadsstyrelsen lämnar tillstånd till montering av två malmljuskronor i kyrkans två västliga valv.	UM
1967	Ritningar till uthus med förråd, garage och toalett upprättas av arkitekt Folke Hederus. Byggnaden uppförs i slutningen väster om kyrkogården. Den är byggd i suterräng och inbyggd i jordslutningen.	UM
	Ett område kring Knutby kyrka fick ett skyddsförordande enligt § 19 Naturvårdslagen	Lst
1970	Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till restaurering av kalkmålningarna. Enligt beslutet skall arbetet utföras av konservator Bengt Grandin.	UM
1984	Förslag till restaurering av klockstapeln behandlas i skrivelser från Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet. När renoveringen sedan utförs tillkommer den faluröda locklistpanelen.	UM
1986	Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till sanering mot strimmig trägnagare i klockstapeln.	UM
1989	Riksantikvarieämbetet ger inte tillstånd till byggande av kororgel. Orgeln bedöms vara för stor och bli för dominerande i kyrkorummet.	UM
1993	Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till byggande av ny orgel med bibehållande av den gamla orgelfasaden.	UM
1994	Bårhuset renoveras. Spåntaket läggs om och porten samt takfoten målas.	
1998	Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar tillstånd till konservator Sven Olov Carlsson att konservera två nummertavlor samt två begravningsvapen och en timglashållare.	UM
2000	Kyrktaket läggs om med förzinkad stålplåt. Det utförs som ett traditionellt falsat skivplåttak med fotränna och stuprör med skarpa vinklar. Det ersätter ett gammalt, falsat svartplåttak.	UM

2004	Bogårdsmurens spåntäckning lagas och tjäras.	UM
2004	Predikstol och orgelfasad samt läktarfront konserveras av konservator Sven Olof Carlsson, Gimo.	UM