

Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor.

1922–1923	Kyrkan uppförd av trä efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm, från 1920 (ett förslag av arkitekt Fredrik Falkenberg upprättades 1915, vilket ej kom till utförande). Entreprenör: Norrfors snickeriaktiebolag. Altarskåp målat av konstnären Gunnar Torhamn. Valvet dekorerades med molnhimmel i ljusare färgton av Yngve Lundström, Stockholm. Det målade korfönstret komponerat av Y. Lundström. Ett orgelharmonium skulle placeras på läktaren, istället för den planerade kyrkorgeln. Hösten 1923 anskaffades orgel från Åkerman & Lund. Elektrisk belysning installerades. Ljuskronorna och armaturerna tillverkades av konstsmed Petrus Forsberg. Antependium och mässhake anskaffades från Licism, Stockholm. Kyrkan skulle uppföras av trä med stående ohyvlat panel med täcklistor. Klocktornet ochnockavslutningen skulle täckas med spån och yttertaket av enkupigt rött taktegel. Enligt tidningsuppgift från 1923 var fasaderna ”sandfärgade” och hela interiören gick i en övervägande blåviolett färgton (enligt Knut Nordenskjölds byggnadsbeskrivning från 1920 skulle ytterfasaden målas röd. Invändigt skulle kyrkans, korets och sakristians väggar målas i pärlgrå färg. Ej utfört). År 1952 var kyrkan vitmålad med tegeltak. *Prästgården (komministergården) uppfördes 1922 av byggmästare Gustaf Sören Moberg, Högländ efter ritningar av byggmästare Carl Sandström, Umeå.	ATA.
1924	*Anläggande av kyrkogård.	ATA.
1929	*Träskulpturer föreställande Kristus och de fyra evangelisterna på predikstolens fyllningar, av konstnären David Wretling, Umeå.	ATA.
1954	Mindre restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant. *Isolering av ytterväggarna. Ytterpanelen bröts bort och skramforsplattor lades in. Den gamla panelen återinsattes. *Ytterpanelen ommålad i kraftig gul ton (tidigare vit). Pilastrar och taklist målade i benvit ton. Gråbruna karmar och gulbruna foder. <u>Interiör.</u> *Elektrisk värme i kyrkan (tidigare varmluftsuppvärmning). Panelradiatorer och bänkvärmare installerade. *Toalett i vapenhusets södra del. Vindstrappan borttagen. Vindstrappans övre del utgick därefter från läktarplanet.	ATA.

	*En bänkrad på vardera sida bortogs för att öka bänkvståndet i kyrkorummet. Bänkarna kompletterades med fotbrädor och bokbrädorna sänktes. En väggbänk i koret borttagen för att ge plats för elradiatorer. Bänkarnas mittparti på läktaren borttagna för att bereda plats för kören. Bänkarna under fönsterna på läktaren borttagna för att ge plats för elradiatorerna. *Altarskåpet höjt med ca 20 cm, varvid en slät predella sattes under densamma. *Ljuskronorna sänkta 1,5 meter och förseddes med avbländningskupor av kornigt glas. Ev skulle de placeras parvis över bänkkvarteren. *I sakristian igenmurades varmluftskanalen mot kyrkan. Wc installerad, varvid ny dörr upptogs. *Invändig ommålning. Innertaket rengjort och sedan kompletterat av konservator Gösta Lindström, Stockholm, med guds- och evangeliesymbolerna på det plana området i mitten (tidigare mörkblått med stjärnor i guldfärg). Väggar och bänkar ommålade i en ljusare färgsättning. *Väggarna i sakristian ommålade. Skåp i sakristian skulle ommålas med oljelasyr. *Altarringen skulle ommålas i ”lättare toner”, i överensstämmande med altarskåpet. Skinnet på överliggaren skulle tas bort. *Läktarbröstningen skulle likaledes ommålas i ”lättare toner”. *Elektrisk klockringning (AEG, Sundsvall). *Gallring av björkar kring kyrkan.	
1957	*Förslag till ny orgel av Olof Grönlunds orgelfabrik, Gammelstad i samarbete med arkitekt Jörgen Fåk, Stockholm. Förslaget godkänt av Byggnadsstyrelsen med undantag för orgelfasadens figurmåleri. Istället skulle den målas i kyrkorummets färger.	ATA.
1968	*Fasadbelysning på kyrkan.	ATA.
1983	*Ändring och utvidgning av kyrkogården. Förslaget anslutet till byggnadsplaner fastställda 1949 och 1953. Ändringen inbegrep omDispositioner av gravkvarter inom gällande kyrkogårdsplan samt närmiljö vid församlingshemmet med bl a anordnande av parkeringsplatser. *Uppförande av ekonomibyggnad (bygglov 1979, uppförd 1980–1982).	ATA.
1987–1988	Restaurering (Rolf SixtenSSon, VAB, Umeå). *Nytt tegeltak, lika befintligt med enkupigt tegel (p g a läckage). *Utvändig ommålning lika befintlig kulör och utförande. *”Kyrkkorset” rostigt, vilket skulle åtgärdas.	ATA.

	*Handikappanpassad entré med ramp av granit. Markuppfyllnad skulle ske. Gången fram till kyrkan lagd med betongplattor. <u>Interiör.</u> *Invändig ommålning. Väggarna skulle målas i ljusgrå kulör (oljebaserad. Tidigare vit kulör). Sidoskeppen målades i rött. Fönsterbågarna ommålade i samma kulör som befintlig. Valvet målat med limfärg rengjort. *Korgolvet förlängt mot kyrkorummet. Ramp skulle anordnas vid ena ytterväggen. *Slipning av golvet. De skulle behandlas i likhet med färgen på bänkarna. *Tilläggsisolering på vinden, utan övre pappskickt. Ventilation anordnad. *Framflyttning av altaret från väggen. Altaret skulle sänkas med 22 cm till ca 1 meters höjd (sänkningen tycks ha blivit mindre). Ev skulle knäfallet på altarringen föras med ny klädsel. *Väggyta mellan hörn och predikstol skulle föras med slätsponspanel. *Lysrör eller spotlights skulle installeras p g a undermålig belysning i kyrkorummet. Halogenkransar på ljuskronornas ”pendlar” skulle insättas. Skena bakom takbalkar vid koret för strålkastarbelysning. Belysning mot korfönstret. Armatur under läktaren och på läktaren utbyttes mot nya, infällda. Ev skulle lamporna till vägglampetterna (långa stavar, vilka var mindre passande) i kyrkorummet bytas ut. *Kyrkbänk utbyggd vid nummertavlan. *Högtalaranläggning installerad. *Textilskåp i tornet. *Ambo med mikrofon i koret insatt. *Tornkammare åtgärdad för brandskydd med gipsskiva mot läktare och trapphus. Dörren utbytt mot ny med brandklass B30. Befintlig dörr skulle insättas i textilförrådet och täckmålas. *Nya lås till utrymningsdörrar. *Ev skulle brandpost insättas i vapenhuset. *Några bänkar borttagna framme vid koret och under läktare. Antalet bänkar skulle minskas till 14 på vardera sida för att öka bänkvståndet. Fotbrädor skulle borttagas. *Bänkar ommålade. Bänkarnas gavlar blev röda, i likhet med kulören i sidoskeppen. *Skåp för manöverdon m m bakom sista bänken. *Två toaletter, varav en hk-toalett inredda i vapenhuset. *Avbalkning under läktaren för klädutrymme, städskrubb samt ingång från kyrkorummet till toaletter. Ny läktartrappa (spiraltrappa) planerades ner till vindfånet på södra sidan. Önskemål om att läktaren skulle byggas ut med ca 1 meter, så att kyrkokören kunde rymmas (ej utfört).	
--	--	--

	*Lösa sittdynor till bänkarna. *Predikstolen kompletterad med namn på de bibliska gestalterna på befintliga skyltar över varje figur (de namn som satt under varje figur syntes ej p g a liten skrift). *Altartavlan försedd med nya gångjärn. *Spiror skulle återinsättas över altartavlor och på taket över predikstolen. *Byte av ledningssystem både till värme och belysning. Nya element. Bänkvärmare installerade. *Lampor på sakristians vägg monterade med el. *Kassaskåp i sakristian. *Utrymningsskyltar i kyrkorummet. Dessa skulle också fungera vid elavbrott. *Brandlarm med detektorer insatta i vitala utrymmen med larm medelst sirén.	
1993	*Tornur av kopparplåt insatta.	ATA.