

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Nils Sundquist, Långtora kyrka, Upplands kyrkor 102, Uppsala 1984.
Upplandsmuseets arkiv, handlingar rörande Långtora kyrka

3.2 Kronologisk förteckning

Period/årtal	Händelse	Källa
12-1300-tal	En tvårummig tegelbyggnad uppförs som sakristia till en äldre timmerkyrka.	Raä, utdrag ur byggnadsregistret.
1300-talet	Kyrkan uppförs som en salkyrka. Den äldre sakristian används. Kyrkan har murar i tegel, skalmurar, på en grund av gråsten.	Sundquist s 4 ff
ca 1500	Kyrkan välvs med ”gubbvalv”. Vapenhus byggs söder om långhuset.	Sundquist s 5.
1698	Fönster mot norr tas upp i muren.	Uppl.museets arkiv.
1763	Omputsning av fasader och invändig vitlimning. Fasaderna målades i järnoxidrött.	Uppl.museets arkiv.
1763 och 1818	Fönsteröppningar vidgas.	Uppl.museets arkiv
1806	Fasadrenovering. Fasaderna målas i guldockra.	
1750-1800	Någon gång under denna tid har en orgelläktare byggts i kyrkan.	Sundquist s 9
1800-talets början	Ny bänkinredning	Sundquist s 10.
1804	Ommurning av hörnkontrefor i sydväst.	
1820 ca	Sakristian revs för att den hade sättningsskador.	Sundquist s 5
1826	En ny sakristia byggs öster om koret.	Sundquist s 5.
1836	Ny orgel placerades på läktaren.	
1841	Ny altarpupsats med altartavla föreställande Kristi himmelfärd målad av Erik Wahlbergsson efter förebild av Fredrik Westins målning i Kungsholms kyrka i Stockholm. Ny predikstol byggdes.	Sundquist s 9
1916	Fasadrenovering, avfärgning med guldockra kalkfärg.	Uppl.museets arkiv
1953-55	Omfattande ombyggnad och renovering. Arkitekt Nils Oelrich. Sakristian i tegel från 1826 rivs. En ny sakristia byggs norr om koret på platsen för den medeltida sakristian, vars grundmurar grävdes i samband med bygget. Golvet i kyrkan sänktes och belades med tegel på ett undergolv av betong. Altaret byggdes om och det medeltida korfönstret återställdes. Gamla altartavlan flyttades till korets sydvägg. Nya bänkar med bibehållande av gamla dörrar och gavlar. Fasaderna sprutades med en KC-baserad spritputs i vit kulör.	Sundquist s 5f
1994	Renovering av fasader och omsättning av grindstolpar. Den gamla KC-putsen på fasaderna ersattes av kalkputs.	Upplandsmuseet