

3. Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1. Källor och litteratur

Byggnadsregistret, RAÄ: kyrkobeskrivningar och administrativa uppgifter.
Lundkvist, Sven, *Ålands kyrka*, Uppsala 1991
Upplandsmuseet, handlingar i arkivet.

3.2. Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1250-1350	Ålands kyrka uppförs som en salkyrka med sakristia i norr. Den byggdes i gråsten med gavelrösten i tegel. Ingång sker genom len spetsbågsportal i tegel som ännu är bevarad i söder.	Raä, Lundkvist s 3f
1400-talet	Vapenhuset byggs och välvs.	Raä
1729	Nya bänkar tillverkas och installeras.	Lundkvist s 10
1738	Kyrkan fick en ny predikstol som tillverkades av bildhuggaren Rosenberg i Stockholm.	Lundkvist s 10f
1772	Uppmättningsritningar av kyrkan i dess medeltida gestalt är bevarade från detta år. Ritningarna är gjorda av E Kessler. Läktare saknades fortfarande i kyrkan. Uppmätningarna gjordes med anledning av ombyggnadsplaner pga rasrisken för valven. Murarna hade stora sprickor. En del av valven rasade till och med.	Lundkvist s 10 ff.
1776	Reparation och ombyggnad påbörjas. Valven revs, murarna höjdes med tre alnar och ett nytt bjälklag lades. Kyrkan försågs med ett nytt platt, putsat innertak.	Lundkvist s 12 f
1800	Ny reparation av sprickor i murverk. Taken spåntäcktes och tjärades.	Lundkvist s 13f
1826	Ett medeltida altarskåp avlägsnas ur kyrkan. Ett förgyllt kors sätts upp som altarprydnad.	Lundkvist s 14
1851	Nytt altare och ny altarring tillverkas av socknens förste folkskollärare Pehr Ternström.	Lundkvist s 14
1880	Innertaket gipsades.	Lundkvist s 14
1883	En värmekamin installeras. Den förvaras idag i klockstapeln.	Lundkvist s 14.

1906	Större invändig renovering. Ny bänkinredning, dörrarna från de gamla slutna bänkarna sattes upp som väggbröstning. Nytt räcke sattes upp på läktaren som också fick en ny trappa. Golven lades om i långhus, vapenhus och sakristia. En kopia av Thorvaldsens Kristus placerades på altaret och ersatte det förgyllda träkorset från 1826. Den medeltida dopfunten avlägsnades. Ut- och invändig omputsning genomfördes även. Restaureringsarkitekt var Carl Axel Ekholm, stadsarkitekt i Uppsala.	Lundkvist s 14
1928	Den medeltida dopfunten placeras åter inne i kyrkan.	Lundkvist s 14
1936	Trägolven var angripna av svampröta och byttes därför ut.	Lundkvist s 14
1945	Elektrisk uppvärmning installeras	Upplandsmuseet
1950	Grundförstärkning genomförs	Lundkvist s 14
1953	Ut- och invändig putsrenovering	Lundkvist s 14
1967	Ny orgel byggs och installeras av Åkerman och Lund i Knivsta.	Upplandsmuseet
1977	Vinden tilläggsisolerar	Lundkvist s 14.
1978	Nytt golv lades in i sakristian och väggarna putsrenoverades.	Lundkvist s 14
1979-80	Invändig renovering. Ommålning av väggar, tak och predikstol. Altarringen kläddes om. Korset från 1826 placerades åter på altaret och Kristusskulpturen placerades på sidan i koret.	Upplandsmuseet Lundkvist s 14 f
1988	Yttertaket läggs om med falsad stålplåt. Mulltoalett installeras i vapenhuset.	Upplandsmuseet
1995	Utvändig putsrenovering samt renovering av klockstapel genomförs	Upplandsmuseet