

<b>Län:</b>	Västmanland
<b>Datum:</b>	2014 02 07
<b>Utfört av:</b>	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

<b>Undersökt Byggnadsdel</b>	<b>Beskrivning:</b>	
Långhus	X	30 takstolar fördelat på 25,5 m. Dendroprover tagna i kyrkans takstolar, på södra sidan, visar att virket med säkerhet fälldes vinterhalvåret 1306-07 (resultat av dendrokronologisk analys, redovisat 1999-09-10 av Tomas Bartholin, Nationalmuseet i Köpenhamn).
Vapenhus	X	Inget tillträde
Kor		Se långhus
Sakristia	X	Yngre konstruktion
Torn	X	Inget medeltida virke kunde påträffas
Tornryttare	X	Bockkonstruktion till tornryttare finns, ej medeltida. Dess virke är 6-7 tum på höjden och 5-6 tum bredd.
Klockstapel		
Övrigt:		

<b>Skiss</b>	<b>Kommentar:</b>	
Ja		

<b>Material</b>	<b>Kommentar:</b>	
Furu		
Gran	X	Merparten
Ek		
Vankant	X	
Skarpkant	X	Merparten
Dimensioner:	Högben 5 x 7 tum på högkant. Stödben i knäbock 4 tum bred och varierande höjd, bågformigt huggna. Hanbjälkar 5 x 7 tum, flertalet valvribbor är 3,5 x 5 tum.	
Årsringar:		
Kommentarer:		

<b>Ytbearbetning</b>	<b>Kommentar:</b>	
Behuggningstyp:	Sprättäljt	
Skave	X	En del taktrobrädor upplagda över hanbjälkar
Hyvlat		
Sågat		
Profilering		
Bemålning		

<b>Hopfogning</b>		<b>Kommentar:</b>
Dymling		
Spik	X	
Utförande:	Tapp och slits i nock	

<b>Timmermärkning</b>		<b>Kommentar:</b>
Beskrivning:	Bockkonstruktionen har flaggmarkeringar	

<b>Trobrädor</b>		<b>Kommentar:</b>
Huggna		
Kransågade		
Ramsågade		
Klingsågade		
Sekundärt maskinsågat	X	
Skarvning		
Kanter		
Dimensioner:		
Övrigt:		

**Övriga fynd:** Ett par gamla taktrobrädor ligger upplagda över hanbjälkar. Insida skavd. Även på sakristians vind ligger sprättäljda taktrobrädor upplagda. Bockkonstruktion är dendrobordad. Inne i sakristian finns en bit av ett dekorerat träämne som gjorts om till ljusstake. Höjd, bredd och dekor tyder på att det kan vara en virkesdel från ett romanskt taklag.

**Tolkning:** Taklag från tidigt 1300-tal.

<b>Att tänka på inför Etapp 2:</b>	Rättviks takstolar (1–27) är lik Romfartunas
--	--