

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Alm, Göran, ”Arkitekturen och inredningskonsten” i *Den gustavianska konsten, Signums Svenska konsthistoria*, Lund 1998.

Bohrn, Erik, *Forsmarks kyrka, Upplands kyrkor 13*, Uppsala 1947.

Eklund, Carl Johan, *Bebyggelsen i Forsmarks bruk*, 1990

”Forsmarks kyrka”, i *Sveriges kyrkor, Uppland, Band II*, Stockholm 1954

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1613	Forsmarks äldsta kyrka byggs på den plats som nu är gamla kyrkogården söder om bruksgatan. Den äldsta kyrkan byggs i timmer med ett rektangulärt långhus och tresidigt avslutat kor.	Svk s 524
1694	Den gamla kyrkan förses med korsarmar.	Svk s 526
1794	Den nya kyrkan grundläggs. Ritningarna till kyrkan har utarbetats av arkitekten Olof Tempelman..	Eklund s 27
1799	Blixtnedslag i tornet. Det kan ha medfört att Tempelman ändrade tornets form från den pyramidform som först fanns på ritningen.	Svk s 526.
1800	I oktober invigs den nybyggda Forsmarks kyrka. Efter det revs den gamla kyrkan.	Eklund s 27, Svk s 526
1812	Kyrkans byggherre Samuel af Ugglas dog 1812. Han är begravnen i ett gravvalv under koret tillsammans med sin hustru.	Bohrn s 10
1850-1900	Uppvärmning anordnades genom två stora järnkaminer som placerades i långhuset.	Svk s 544
1882	Förslagsritning till kyrkogården görs. Kyrkogårdens nuvarande form går tillbaka till denna ritning.	Svk s 531.
1880-talet	Glasmålningen i korfönstret tillkom.	Svk s 544 f
1916	En renovering genomfördes efter arkitekten Ottar Hökerbergs anvisningar. Sprickor i murarna lagades, interiören rengjordes, golvet reparerades och bänkarna byggdes om för ökad bekvämlighet.	Svk s 544
1920-talet	Minnestavlor i röd granit sattes upp på väggarna över Ludvig af Ugglas (död 1922) och Mary af Ugglas (död 1926). Tavlorna är utformade efter ritning av Akke Kumlien. Ludvig af Ugglas var församlingens siste Patronus.	Svk s 560
1932	Orgeln renoverades av orgelbyggaren J. Vesterlund.	Svk s 547
1961	Varmluftsanläggning installeras	Upplands-museet

1981	En ny orgel placeras i södra bänkkvarteret på den plats där en kamin tidigare stått. Samtidigt avlägsnas ett antal bänkar och bänkskärmen	Upplandsmuseet
1982	Förslag till wc och pentry och dusch i de västra biutrymmena upprättas av arkitekt Björn Nilsson. Förslaget omfattar även isolering av vind samt handikappramp vid entré.	Upplandsmuseet
1983	Riksantikvarieämbetet ger tillstånd till installation av nytt elvärmesystem samt till elektrifiering av ljuskrona.	Upplandsmuseet
1985	Utvändig restaurering. Den omfattar fasadputs och plåttak.	Upplandsmuseet
1986	Riksantikvarieämbetet ger tillstånd till nya textilskåp. Skåpen placeras bakom södra bänkraden, på sakristians övervåning och vid långhusets norra vägg.	Upplandsmuseet
1987	Södra bänkskärmen framför nya orgeln återställs.	Upplandsmuseet
1996	Länsstyrelsen lämnar tillstånd till omläggning av plåttak på kyrkan.	Upplandsmuseet
2000-02	Konservering av herrskapsläktaren, orgelnischen, altarbord och kors, predikstol, altarring mm utförs av konservator Sven Olof Carlsson	Upplandsmuseet
2002	Restaureringsarbeten utförs i lanterninen. Väggar putslagades med hydrauliskt kalkbruk och målades med alkydoljefärg. Lagning av puts i tornkammaren med klockorna utfördes även. Lagningarna vitkalkades.	Upplandsmuseet