

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Byggnadsregistret RAÄ: kyrkoberivningar, fakta, administrativa uppgifter.
 Lindblad, Jakob, Klockstaplarna under 1600- och 1700-talen i Sverige, Norge och Finland. *Kyrka af träd*. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2000.
 Läns museet Gävleborg (XLm): handlingar och fotografier.
 Länsstyrelsen Gävleborg (XLst): handlingar.
 Engman, Jan, Njutångers socken. Söderhamn 2001.
Riksintressen i Hudiksvalls kommun. Rapport 1996:4, Kulturmiljöfunktionen, Länsstyrelsen Gävleborg.
 Ståhl, Jan Olof, vaktmästare: muntliga uppgifter.
 Swartling, Ingrid, Kyrkorna i Njutånger, Nianfors och Iggesund, 1961. (Hälsinglands kyrkor X).

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1200-t	Kyrkobyggnaden uppförs. Ännu bevarade murar samt takstolar (1200-tal) finns i nuvarande västra delen av långhuset.	Swartling, Björck
1400-t s h	Ombyggnad med utökning åt öster, trol. Uppförande vapenhus och sakristia. Sannolikt slås valven vid denna tid.	Swartling
1520-t	Väggar och valv förses med kalkmålningar.	Swartling
1600-t slut	”Bruksläktare” sätts upp i koret.	Swartling
1683	Årtalet utskuret på vapenhusets takkam. Takreparation?	observation
1704-05	Lagning av sprickor i valv, förstoring av fönster, kordörren igenmuras, långhusdörren förstorad, korläktaren borttagen, ny västläktare över den befintliga, ny predikstol, målningarna överkalkade m m.	Swartling
1721?	Den befintliga klockstapeln uppförs.	Swartling
1730-t	Det medeltida korskranket och krucifixet avlägsna och två pyramider tillkommer.	Swartling
1734	Ny västläktare med ”fjorton fyllningar”.	Swartling
1739	Nytt golv och nya bänkar.	Swartling
1754	Utvändig omputsning och avfärgning.	Swartling
1776	Ny altarring.	Engman
1860-t	Bogårdsmuren riven. Nytt smidesstaket.	Swartling Muntligt (vaktm)
1888	Restaurering, främst interiören, troligen bl a nya bänkar.	Swartling
1910	Nytt spåntak. Kyrkogården utvidgad.	XLm
1928-29	1. Större restaurering med framtagande av kalkmålningar, arkeologisk utgrävning. 2. Pannrum, hängrännor, stuprör, plåttäckningar exteriör.	1.Swartling 2. XLm

1940-t	Kyrkogården utvidgad	Muntl (vaktm)
1950-t (1955)	Interiör renovering: ny bänkinredning, ny orgel, övre läktaren borttagen, den undre förkortad med ny bröstning. Arkitekt?	Swartling
1957	Puts- och kalkavfärgningsarbeten exteriör.	Muntligt (arkiv XLm)
1963	Värmeisolering takvalv (förutom vapenhuset).	XLm Arkiv XLst
1964?	Utvidgning av kyrkogården	Arkiv XLst
1965	Församlingshemmet S:t Olofsgården inköpt (urspr. gammalt hemman).	Muntligt (vaktm)
1969	Omputsning sockel.	XLm
1970-t (1973)	Kyrkogården utvidgad. Gamla gravkapellet ersatt av nytt. Sockenstugan riven. Kyrkstallarna rivna?	Muntligt (vaktm)
1976	Fasadrenovering med bortblästring av skadad puts, putslagningar, nytt ytputsskikt, kalkavfärgning.	XLm
1977?	Konservering av altarskåp, Madonna och Kristusbild.	XLst
1981	Komplettering av takspån, tjärstrykning kyrka och klockstapel.	XLm
1983?	Renovering av församlingshemmet S:t Olofsgården	XLst
1988?	Inrättande av minneslund på kyrkogården.	XLst
1992	Fasadrenovering: lagning av puts, kalkavfärgning (vid lagningar), fönsterreparation och ommålning, målning av port, tjärning av takspån, målning plåt- och järndetaljer, tjärning och målning av klockstapel.	XLm
2001	Nedersta bänken i södra kvarteret borttagen, ny ljusbärare.	XLm
2002-03	Förberedelser för brandlarmsinstallation och ny skåpinredning i vapenhuset.	XLm