

Utdrag ur

HALLSHUKS KAPELL GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2011

Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Hallshuks kapell har kapellet besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningsprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

Kyrkobyggnad/kapell	Arkitekt Jan Utas
Elinstallationer och åskskydd	(Elingenjör Peter Ström)
Kyrkogårdsmur	Arkitekt Jan Utas
Kyrkogård	Arkitekt Jan Utas
Växtlighet på kyrkogården	Antikvarie Eva Selin
Kalkmålningar	Ej utsedd
Stenarbeten	Ej utsedd
Inventarier av trä	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av metall	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av sten	Antikvarie Rebecka Svensson
Textilier	(Textilkonsultfirma Lotine)
Kyrkklocka/-or	(Ing. Ingvar Rohr)
Övriga inventarier	Antikvarie Rebecka Svensson

Källförteckning

Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby

Handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.

Inventering av inventarierna i Hallshuks kapell 2007, utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Tryckta källor

Gyberg, E. W., Hallshuks kapell. Julhälsningar till förs. i Visby stift 12, 1934.

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.

Sveriges Kyrkor, Gotland band II, 1935.

Händelselista

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
1600-tal	Trolig byggnadstid för kapellet.	SvK
1601	Byggdes predikstolen för Fårö kyrka.	SvK
1690	Kapellet nämns för första gången i Gotlands läns landsböcker i samband med uppbörd av garnströmming (SvK).	SvK

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
t. 1700-tal	Predikstolen, ursprungligen tillverkad 1601 för Fårö kyrka. Sannolikt kom den hit efter det att Fårö församling skaffat en ny predikstol 1725.	SvK, GF
1864	Anger Säve att det fanns ett litet fönster på var långsida och ett på Ö kortväggen. Ingången låg i V där det välvda taket var av trä. Golvet av trä. Kapellet hade tak enligt P. A. Säve (takets skall enligt ett brev från kyrkoherde E. W. Nyberg, Hall, ha varit ett pyramidtak).	SvK ATA
1897	Överges kyrkan då ägarförhållandena inte kunde redas ut, Kungl. Maj:t beslöt att trävirket fick disponeras av Hall församling medan murarna skulle kvarstå som ruin. Inventarierna överfördes till Hall kyrka (predikstol) eller Gotlands Fornsal (retabel och trumma)	GF
1903	Byggnaden starkt förfallen (Nils Lithberg).	ATA
1929	Fyrmästare K. A. Bäckström, Hallshuks fyrplats, tillskriver RAÄ om skydd för ruinen, vilken används som isupplag.	ATA
1930	Upprustningsförslag av arkitekt Sven Brandel, Stockholm, ej utfört.	ATA
1932	Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm, besöker Hallshuk och gör upp ett reviderat restaureringsförslag, delvis utfört.	ATA
1933	Återstod endast de tre meter höga murarna.	SvK
1933-34	En upprustning av kapellet påbörjades efter att det stått öde och utan tak en längre tid. Murarna påmurade och grovputsade, faltak samt fönsterkarmar med luckor (triangelavtäckningar av fönstren).	SvK, GF ATA
1946	Nytt, detaljerat restaureringsförslag upprättas av arkitekt Olle Karth, Visby: Nytt spåntak med innertak av trä, Nya fönster med raka avslutningar upptill, altare, altarskrank, bänkinredning.	ATA
1949	Kapellet var färdigrestaurerat och kunde invigas. Nytt tak, nytt golv (cementgolv på vilket trägolv lades). Murade igen ett fönster i Ö och tog upp nya i N och S (rutor med antikglas). Nytt altare, altarskrank, bänkar (målades av målarmästaren H. Othberg, Slite). Retabelt hämtades från GF, predikstolens (som stått i Hall) färgsättning från 1700-talet togs fram. En kammarorgel köptes in begagnad.	HKÖ, GF GF
1959	Klockstapeln byggdes av fiskaren och båtbyggaren Gösta Norman, Hallshuk. Klockan, gjuten 1833 av S. Ch. Grönwall, Stockholm, är troligen en gammal skepps- eller gårdsklocka, och den har tidigare hängt i Hangvar kyrka.	HKÖ, GKR
1978	Putsen lagades och kompletterades.	GF

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
o. 1996	Klockstapeln restaurerades.	Muntl.
2004	Utvändig restaurering; spåntaken lades om och tjärades med underliggande tjärpapp (kopparplåtsbleck). Entrédörren tjärströks. Vindflöjeln iordningställdes. Putsen lagades med KC-bruk, även invändigt i fönsterbänkarna. Klockstapeln och dess vindflöjel iordningställdes.	GF
o. 2005	Byggdes ett staket kring kyrkogården.	GF
2009	Nytt textilskåp samt översyn av textilierna. Klockstapeln tjärades.	

Förkortningar:

ATA	Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.
GF	Gotlands fornsals arkiv.
GKR	Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.
HKÖ	Björk, I., Stiftskrönika. I: De hundra kyrkornas ö 1959.
Inskr.	inskrift i kapellet
kh	kyrkoherde
Muntl.	Muntlig uppgift från församlingen.
o.	omkring
s.	sent
SHM	Statens Historiska Museum
SvK	Sveriges Kyrkor, Gotland bd II, 1935.
t.	tidigt