

Tärendö kyrka, Norrbottens län

Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor

Kommentar

Nedan redovisas uppgifter hämtade främst från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som kan vara värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År	Händelse	Källa/Referens
1880	Kyrkan uppförs efter ritningar av Fredrik Ekberg.	ATA
1916	Egen församling.	Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 22/1991. Övre Norrlands kyrkor.
1940	Ny Grönlundsorgel.	ATA
1941	Elektrisk värmeanläggning.	Nbm
1942	Restaurering av kyrkan. Arkitekt Bertil Höök. <ul style="list-style-type: none"> • Uppsättning av grågröna träfiberskivor. • Sakristian tillkommer då koret kortas 1,5 meter • Entrédörr flyttas inåt och kopparbeklädes • Läktare sänks • Nytt altare och altarring • Trappa till läktare flyttas från torn till vapenhus • Golvet isoleras och höjs • Plåttak läggs på det gamla sticktaket • Sakristian får egen ingång • Borttagande av bänkar, 3 nya, 2 avkortade 	ATA
1969	Exteriör ommålning av kyrkan med akrylatfärg. Dränering av kyrkogård.	Nbm
1970	Ommålning av gravkapell i enlighet med kyrkan. G. Lehtipalo. Sänkning av tak samt uppvinkling av fönster.	ATA
1972	Utbyggnad av kyrkogård mot norr och söder.	ATA
1977	Utbyggnad av kyrkogård etapp 2.	Nbm
1987	Ny Grönlundsorgel.	Nbm
1990	Ombyggnad av kyrkan. <ul style="list-style-type: none"> • Handikapptolett • Brudkammare • Borttagande av bänkar under läktare • Diverse åtgärder på läktaren • Utvändig handikappramp • Snörasskydd 	Nbm
1993	Restaurering av altartavla av T. Nordberg. Börje Lantho.	Nbm
1994	Renovering av byggnadens elektriska system.	ATA

1995	Exteriör ommålning med linoljefärg.	ATA
1996	Borttagande av tre bänkar på läktaren. Borttagande av träd mot älven. Borttagande av läktargolvets lutning.	ATA
1996	Temporärt altare av sten med fem etsade kors.	Nbm