

Socken: Åre Kommun: Åre
 Fastighet (samt tätort eller motsv.): Medstugan 1:2
 Gårdsnamn:
 Huvudfunktion
 ursprunglig och nuvarande: Jordbruk

Ägare samt ev. uppgiftslämnare: Hushållningssällskapet, Östersund


Större undersökning

Litteratur/källa:

Hus nr	Husets funktion ursprunglig och nuvarande	Bygg-mtrl	Fasad-mtrl	Färg	Tak-täckn.	Ålder/dateringsgrund	Skick/skador	Nyttj.	Int. bes.(x)
R I	jaktvilla	T	Fjäll	Og	P	1907/u		NF	
R II	badstuga / boningshus	T	LFS	OG	papp	omkr. 1907/b		NF	
III	redskapsbod	B	SLL	FR	P	1920-40/b		N	
R IV	redskapsbod vagnslider	B	/LFS	FR	P	omkr. 1910/u		N	X
R V	boningshus	B	LFS	FR	Et	omkr. 1910/u		N	X
VI	vagnslider	B	SLL	FR	P	1910-30/b		N	
VII	boningshus	P	Et	rosa	P	1960-70/b		N	
R VIII	bod	T	SLL	FR	P	1900-10/b		E	X
IX	ladugård med silo	RV/B	SFS/ LFS	FR	Et	omkr. 1907, omb. 1974/u		N	
X	boningshus	T	SLL	FR	P	omkr. 1907/u		N	
XI	redskapsbod	B	SLL	FR	P	1920-40/b		N	

Förkortningsförklaring på baksidan

Situationsplan samt ev. beskr. av närmiljön



översikt

XIII

I



D
 hörnstenar
 (sten enbart under
 knutar)
 sten (natursten)
 huggen sten
 skiffer
 konststen
 betong
 betongplint

Gods/Herrgård XV Vedbod XVI Smedja XVII Fritidshus
 Jordbruk



XI Redskapsbod

FASADMATERIALER
 SLL stående locklistpanel
 SLP stående lockpanel
 PFv panel på fäste
 LSP liggande lockpanel
 SSP stående lockpanel
 LFS liggande lockpanel
 SFS stående lockpanel
 LPS liggande lockpanel
 SPS stående lockpanel
 StockP stockpanel
 Fjäll fjällpanel
 Stick stickor, spjån
 Rapp rappning med bränn
 Sprit spritputs
 Slät slätputs
 Tg fasadtegel
 Et eternit
 Pl plast
 P plåt



XV Vedbod
 Oktagon



XIV stall, numera vedbod och garage

STORMILJÖ:



XI Redskapsbod

- Byggnads-
 Byggnads-
 Ladugård
 Loge
 Fåhus (kostall)
 Stall
 Småfåhus
 Sädsmagasin, härbre
 Bod, loftbod
 Källare/Källarvind
 Smedja
 Bastu
 Redskapsbod/Vedbod
 Garage/Vagnslider
 Fabriksbyggn/Verkstad
 Hemlighus
 Sommarladugård
 Portlider

FÄRG och FÄRGTYP
 FR Faluröd, röd slamfärg (specialförkortn.). Övriga färger an-

MATERIALER
 V vit
 X omåttat
 H slank
 Oljet
 mp
 CKM
 nku
 vråk
 eto
 ter
 materiel
 Stick stickor, spjån
 Sp spån ("kyrkspån")
 Br bräder
 Ved ved
 Torv torv
 H halm eller strå
 Papp papp
 P plåt (ange ev färg, se kulör ovan)

ALDER/DATERINGS-

NYTTJANDE
 N nyttj för ursprungligt ändamål
 NF nyttj för fritidsändamål
 E nyttjas ej
 S lämpl för bygdesem

PLANSKISSER samt anteckningar om byggnadernas historia och tillstånd

VIII	Stommen 1800-tal. Interiören vitmenad.	
IX	Hela ladugården ombyggd 1974, men med bevarade snickerier och bevarad pärlspont i väggar och delvis i tak.	
	Tidigare utseende	
	Nuvarande utseende	
	A 28 kor	A 42 kor
	B stall	B f d stall
	C kokrum och mjölkrum	C mjölkrum
	D ungdjur	D ungdjur
	E foder uppfört 1915	
	F gödselrum och silos	
X	Byggnaden äldre stomme, hitflyttad från byn. Bostad för ladugårdsskötaren.	
XIII	Mejeriet nedlagt 1947. Invändigt oförändrat, utom att en del av inventarierna bortförts (till Dille ?, bl a stor ångmaskin tillverkad i Östersund). Övre våningen mejerskans bostad f d.	
XIV	Stall för skjutsar till mejeriet.	
XV B	Avsett för kakelugnsved.	
XVI	Bevarad härd och bälg.	
XIX	Bevarad fotogenmotor i nedre plan, cirkelsåg och ramsåg i övre.	
XX	Med dubbla körbroar. Omsorgsfulla byggnadsritn. bev.	
XXIV	"Mor Annas stuga"	

DATERINGSGRUPP:

- Hus n:r:
 1750—1800
 1800—1850
 1850—1900
 1900—1930
 1930—1970



Jämtlands läns museum BYGGNAD SINVENTERING 19.....

B

Socken: Åre Kommun: Åre

Fastighet (samt tätort eller motsv.): Medstugan 1:2

Gårdsnamn (eller motsv): _____
Huvudfunktion
ursprunglig och nuvarande: _____

Inv. dat: _____ Avsynad: _____
Filmnummer: _____
Ek. kart: _____
Koordinat: _____
Sign: _____

Ägare samt ev. uppgiftslämnare: _____

Litteratur/källa: _____ Större undersökning
önskvärd

Hus nr	Husets funktion ursprunglig och nuvarande	Byggmtrl	Fasadmtrl	Färg	Taktäckn.	Grund	Ålder/dateringsgrund	Skick/skador	Nyttj.	Int. bes(x)
RIX	Ladugård	RV/B	SFS/LFS	FR	Skiffer		omkr 1907/u		N	X
RX	Boningshus	T	SLL	FR	P		omkr 1907/u		N	X
XI	Redskapsbod	B	SLL	FR	P		1900-40-tal/b		N	
RXII	Härbre	T	/SLL	FR	P		1800-t mitt/b		E	
RXIII	Mejeri	T	LFS	OG	Skiffer		1907/u		E	X
RXIV	Stall, numera vedbod och garage	T/B	SLL	FR	Papp		1907-10/b		N	
XV	Vedbod	B		FR	P		1900-1940/b		N	
RXVB	Vedbod, oktagon	B		FR	Papp		1907-10/b		N	X
RXVI	Smedja	T	SLL	FR	P		1850-1900/b		E	X
XVII	Fritidshus	B	SLL	PBr	P		1970-tal/b		NF	

Situationsplan samt ev. beskr. av närmiljö

Förkortningsförklaring



X Boningshus IX Ladugård



X Boningshus



översikt



XIII Mejeri



XIII



XIII



XIII Mejeri



översikt

Badstuga, Bodar



ANLÄGGNINGENS ART:
Grossh. Herrgård

T/B Dass
FASADMATERIEL
SL stående locklistpanel

Gö II grön VII
R II röd
V vit

V Boningshus

J
R
E
T
F
H
S
C



INSTR/DATERINGS-
ID
inskriftion
bedömning
uppgift
litteratur
om- el tillbyggnad

SKADOR
tak
grund
fasader

V Boningshus

Sprit spritputs VII
Slät slätputs VII
Tg fasadtegel
Et eternit
Pl plast
P plåt

VIII Svinhus
Stick stickor, spjältak
Sp spån ("kyrkspån")
Br bräder
Ved ved
Torv torv
H halm eller strå
Papp papp
P plåt (ange ev färg, se kulör ovan)

VI Vagnsläder

NYTTJANDE
N nyttj för ursprungligt ändamål
NF nyttj för fritids-ändamål
E nyttjas ej
S lämpl för bygdesem

STORMILJÖ:



II Badstuga
Bryggstuga och motsv.



Smedja
Bastu III Bod
Redskapsbod/Vedbod



IV Vagnsläder - Redskapsbod



IV Vagnsläder - Redskapsbod

PLANSKISSER samt anteckningar om byggnadernas historia och tillstånd

Anläggningen uppförd av grossh. Fr Liljevalch. År 1907 föranstaltade L om skifte i byn så att hans del sammanfördes till en enhet. Vid denna tid tillkom mejeriet vid huvuddelen av byggnaderna. 25 ha åker (numera 25 ha arrende).

I Se ritningar, avfotograferade JLM 1979, ritningar daterade 1895. August Lindegren. Byggn tidigare arrenderad av Kungl jaktklubben (1910-1975), numera av NNP, som byggt om huset invändigt (se anteckningar 1979-10-19 i aktarkivet). Väl bevarad interiör och inventarier.

II Tillhör jaktvillan. Badrummen ombyggda och sovrum 1974, i övrigt bevarat. Inventarier fr badrummen finns i mejeriet.

III A vedbod
B Isbod
C slaktbod med stengolv och träbänkar.

IIIB Hus för upphängning av skjutna ripor.

IV A vagnsbod
B snickarbod
C redskap
D maskiner och redskap
Hel vind med spannmåls ager

V I källaren har funnits poststation. Fungerar som rättarens bostad. Bevarad inredning inklusive trapphus.



BM - vilka hus?

A

Jämtlands läns museum BYGGNAD SINVENTERING 19 79 (76)

Inv. dat: 19/10^{5/8} Avsynad: 76 S 579,580
 Filmnummer: 79 S 170
 Ek. kart: Fjällkarta bl 9
 Koordinat: _____
 Sign: LB, kompl SR

Socken: Åre Kommun: Åre

Fastighet (samt tätort eller motsv.): Medstugan 1:2

Gårdsnamn (eller motsv.): Medstugans egendom

Huvudfunktion ursprunglig och nuvarande: Jordbruk

Ägare samt ev. uppgiftslämnare: Hushållningssällskapet

Litteratur/källa: komplettering till 1976 års urv.

Större undersökning önskvärd

Hus nr	Husets funktion ursprunglig och nuvarande	Bygg-mtrl	Fasad-mtrl	Färg	Tak-täckn.	Grund	Ålder/dateringsgrund	Skick/skador	Nyttj.	Int. bes(x)
R I	Jaktvilla	T	Fjäll	Og	P		1895-1897/u		NF	X
R II	Badstuga	T	LFS	Og	Papp		1895-1907/b		NF	X
IIB	Dass	B		FR		-			-	
R III	Bodar (vedbod, isbod, slaktbod)	B	SLL	FR	P		ca 1900/b		N	X
R III B	Ripbod	B	SLL	FR	P		ca 1900/b		E	X
R IV	Vagnslider, redskapsbod	B	/LFS	FR	P		ca 1907/b		N	X
R V	Boningshus	B	LFS	FR	Skiffer		1904/u		N	X
VI	Vagnslider	B	SLL	FR	P		1910-tal/b		N	
VII	Boningshus	P	Et	Rosa	P		1950-tal/u		NF	
R VIII	Svinhus	T	SLL	FR	P		1900-1910/b		E	X

Situationsplan samt ev. beskr. av närmiljön (gårdsmiljö, trädgård o dyl)

Förkortningsförklaring på baksidan



I I I I

I jaktvilla



I I I I

Socken: Åre Kommun: Åre

Filmnummer: _____

Fastighet (samt tätort eller motsv.): Mellstugan 1:2

Ek. kart: _____

Gårdsnamn: _____

Koordinat: _____

Huvudfunktion
ursprunglig och nuvarande: _____

Sign.: LB

Ägare samt ev. uppgiftslämnare: _____

Litteratur/källa: _____

Större undersökning

Hus nr	Husets funktion ursprunglig och nuvarande	Bygg- mtrl	Fasad- mtrl	Färg	Tak- täckn.	Ålder/dateringsgrund	Skick/ skador	Nyttj.	Int. bes.(x)
<u>R</u> XII I	härbre	T	T/SLL	FR	P	omkr. 1900/b		E	
<u>R</u> XIII II	mejeri/boningshus	T	LFS	OG	Et	1907/u		E	
<u>R</u> XIV	<u>garage</u>	<u>TB</u>	<u>SLL</u>	<u>Fr</u>	<u>puvp</u>	<u>1910-20/L</u>		<u>N</u>	
-XV III	vedbod	B	SLL	FR	P	1920-40/b		N	
<u>D</u> XVI IV	smedja	T	SLL	FR	P	1850-1900/b		E	X
-IIVX V	fritidshus	B	SLL	PBr	P	1970-t./b		NF	
-XVIII VI	loge	B	SSP	FR	P	1930-50/b		N	
VII									
VIII	<u>Lador</u>								+ cal
IX									
X	<u>Film 580</u>								

Förkortnings
på baksidan

Situationspla
beskr. av nä



XIII



XIII



XIII



XIV



XIV



XV



XVI



XVI



XVI



Wtsikt



XVIII



arg (special-
anges med
örkortningar,
för kulören,
en har av-
efter sned-

I
Anläggningens art:

I Ig tegel
T timmer
Sv skiftesverk
Rv resvirke
B bräder/slenk

II B blå
Bg beige
Br brun
G gul

Gods/Herrgård

Bor
Bor
Bos
Tor
Sor
Ind
Ser



Samlingslokal

I

I

SSP stående slät panel
LFS liggande fasspontpanel
SFS stående fasspontpanel

I

I I impregneringsfärg
P plastfärg

Övr.:

Stor

Tätd
Byb
Ann
Friti



Ensamliggande

II

III

Et Eternit
Pl plast
Al aluminium

IV

Köpp Köppar
Papp papp
Verd verd

V

Övr.:

Husty

Bosta
Flyge
Ladug
Loge



Fähus (kostall)

Stall

Småfähus

Sädesmagasin (självst)

Visthusbod

Källare/Källarvind

Snickarbod/Smedja

Byk/Bak/Brygg/Tvättstuga

Redskapsbod/Vedbod

Garage/Vagnslider

Fabrik

Hemlig

Fäbod

Övr.:



X

XI

XII

Dateringsgrupp Hus nr:

1750

1800

1850

1900

1930



XIII

XIV

XV

XVI Liljevallen anlade villan färdig 1907.
XVII Kungl. jaktklubben arrenderade villan 1910-1975.
Nedre Norrlands producentföreningen arrenderar villan nu med jakt o fiske.
IX vinterbyggnaden tillkom 1916.
XVI bevarad härd och bälg.

K/SKADOR
tak
grund
fasader



C

Jämtlands läns museum BYGGNAD SINVENTERING 19

Socken: Åre Kommun: ÅreFastighet (samt tätort eller motsv.): Medstugan 1:2

Gårdsnamn (eller motsv.): _____

Huvudfunktion

ursprunglig och nuvarande: _____

Ägare samt ev. uppgiftslämnare: _____

Litteratur/källa: _____

Större undersökning

önskvärd



Hus nr	Husets funktion ursprunglig och nuvarande	Byggmtrl	Fasadmtrl	Färg	Tak-täckn.	Grund	Ålder/dateringsgrund	Skick/skador	Nyttj.	Int. bes(x)
XVIII	Loge	B	SSP	FR	P		1900-1940/b		N	
XIX	Såg	B		FR	P		1900-10/b		E	
XX	Lada	B		FR	P		1900-10		N	
XXI	Sommarladugård									
XXII	Lada	B		FR						
XXIII	Båthus			FR						
XXIV	Boningshus			FR	P				NF	

Situationsplan samt ev. beskr. av närmiljön (gårdsmiljö, trädgård o dyl)

Förkortningsförklaring på baksidan

XXI mot sommarladugårdXIX SågXIX SågXIX SågXX LadaXXIV Boningshus

Översikt