

Inventeringsformulär Medeltida taklag i Västerås stift

Län:	Västmanland
Datum:	2014-08-07 och 2017-06-20
Utfört av:	Tobias Mårud, Daniel Eriksson, Lisa Skanser

Undersökt Byggnadsdel	Beskrivning:	
Långhus	x	Enkel sk. "gotisk" takstol, utan saxsparrar. Dubbla hanbjälkar, stickbjälkar ser ut att kunna vara kapade bindbjälkar. Flera spår av ändringar, kyrkan ombyggd till treskeppig. Äldre takstol bevarad och påbyggd, svårt att datera. Troligen förlängt och samtidigt breddat. Avstånd mellan takstolar cc 117-122 cm (mot väster). Förstärkningar har gjorts.
Vapenhus		
Kor		
Sakristia		
Torn	x	Inga medeltida delar påträffades
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:		Davidskyrkan ligger som en mindre byggnadsdel väster om tornet. Den har sju takstolar på 1,2-1,4 m cc avstånd. Vissa högben, hanbjälkar, stödben, stickbjäkar och inre och yttre remstycken samt laxade kortlingar däremellan.

Skiss	Kommentar:	
Ja		Obs - mycket schematiska skisser

Material	Kommentar:	
Furu	X	
Gran		
Ek		
Vankant	X	I Davidskyrkan, med kvarsittande bark.
Skarpkant	X	I långhuset
Dimensioner <i>Långhus:</i>		Högben 10x17 cm, 10,2 m långa. Remstycken är 13 cm breda och 20 cm på höjden Stickbjälke 10 cm 13 cm, längd 1,02 m. Stödben 1,34 m långa.
Dimensioner <i>Davidskyrkan:</i>		Högben 14x17 cm Stödben 12x16 cm Remstycken 17x17 cm
Årsringar:		
Kommentarer:		

Ytbearbetning	Kommentar:	
Behuggningstyp:	Tvårbilat	
Skave		
Hyvlat		
Sågat		
Profilering		
Bemålning		

Hopfogning	Kommentar:	
Dymling	X	I davidskyrkan är de fyrkantiga av furu
Spik	x	Sentida förstärkningar med trådspik
Utförande:	Långhus: Knut med hak i förbindningen högben/stickbjälke. Davidskyrkan: Knut med nacke i knäbockens förbindningar. Övriga förbindningar raka bladningar, halvt i halvt.	

Timmermärkning	Kommentar:	
Beskrivning:	Långhus: Flera olika timmermansmärkningar. Även ritsar inför inpassning.	

Trobrädor	Kommentar:	
Huggna		
Kransågade		
Ramsågade	X	ligger horisontellt, på förvandring
Klingsågade		
Övrigt modernt maskinsågat		
Skarvning		
Kanter	Fasade, huggna	
Dimensioner:	Varierande bredder	
Övrigt:		

Övriga fynd: Långhus: Laxade kortlingar mellan inre och yttre remstycke samt vid överväxling vid breddning mot torn.

Tolkning: *Långhus:* Äldre takstolar bevarade och påbyggda, svåra att datera men troligen senmedeltida. En större ombyggnation och utökning gjordes omkring 1500, då även valven slogs. Ev. är de äldsta identifierade delarna från denna fas. Munktorps kyrka har eldhärjats och byggts om vid flera tillfällen.

Davidskyrkan: Olika teorier kring Davidskyrkans ålder finns. Den ena är att det skulle vara den första stenkyrkan på platsen från 1100-talet. En annan teori är att Davidskyrkan varit en förhall som tidigt byggdes framför kyrkans huvudingång. På vinden kunde inga spår identifieras för att tydliggöra historiken kring Davidskyrkan. Taklaget är ombyggt med omplockade delar och de äldsta uppskattas vara senmedeltida, ev 1500-tal.